



SOLDADURA A TOPE Y DE FILETE





a) Sometida a carga de tracción  $F$   
El esfuerzo normal está dado por:

$$\sigma = \frac{F}{h \cdot l}$$

b) Sometida a carga cortante.  
El esfuerzo promedio de corte está dado por

$$\tau = \frac{F}{h \cdot l}$$

SOLDADURA CON FILETES TRANSVERSALES.



Fuerza normal:  $F_n = F \cos \theta$

Fuerza tangencial:  $F_s = F \sin \theta$

Por geometría (ley de senos) se obtiene

$$t = \frac{h}{\cos \theta + \sin \theta}$$

Los esfuerzos normal y cortante se obtienen como:

$$\tau = F_s / A = \frac{F}{hl} (\sin \theta \cos \theta + \sin^2 \theta)$$

$$\sigma = F_n / A = \frac{F}{hl} (\cos^2 \theta + \sin \theta \cos \theta)$$

Esfuerzo de Von Mises

$$\sigma' = (\sigma^2 + 3\tau^2)^{1/2} = \frac{F}{hl} \left( (\cos^2 \theta + \sin \theta \cos \theta)^2 + 3(\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta)^2 \right)^{1/2}$$

Maximo para  $\theta = 62.5$   $\sigma' = 2.16 \frac{F}{hl} \Rightarrow \sigma = 0.623 \frac{F}{hl}$   
 $\tau_{max} = 1.207 \frac{F}{hl} (\theta = 67.5)$   $\tau = 1.196 \frac{F}{hl} (\theta = 62.5)$


## ESTUERZO EN UNIONES SOLDADAS BAJO CARGAS DE TORSIÓN

Supongamos un voladizo de longitud " $l$ " soldado a una columna mediante dos soldaduras de filete.

La reacción en el soporte siempre consiste en una fuerza cortante " $V$ " y un momento " $M$ ".

La fuerza cortante produce un "cortante primario" en las soldaduras de magnitud:

$$\tau' = V/A \quad (1)$$



donde  $A$  es el área de la garganta de todas las soldaduras

El momento en el soporte produce un "cortante secundario" o una torsión de las soldaduras de magnitud:

$$\tau'' = Mr/J \quad (2)$$


donde " $r$ " es la distancia desde el centroide del grupo de soldaduras hasta el punto en la soldadura de interés, y  $J$  es el segundo momento polar de inercia del área del grupo de soldaduras respecto del centroide.

Cuando se conocen los tamaños de las soldaduras se resuelven las ecuaciones (1) y (2) y los resultados se combinan para obtener el esfuerzo cortante máximo.

Por lo general, " $r$ " es la distancia más alejada del centroide del grupo de soldaduras



Consideremos un grupo de soldaduras como muestra la figura.



Los rectángulos representan las áreas de las gargantas de las soldaduras

$$t_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} h_1$$

$$t_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} h_2$$

$h_1$  y  $h_2$  tamaños de la soldadura ① y ② respectivamente

El área del conjunto de soldaduras está dada por:

$$A = A_1 + A_2 = t_1 \cdot d + t_2 \cdot b$$

Esta área se utiliza para calcular el momento primario

Los momentos de inercia con respecto a  $x$  e  $y$  (o segundos momentos de área) para cada una de las soldaduras con respecto a su centroide están dados por:

$$I_{x_1} = \frac{1}{12} t_1 d^3$$

$$I_{y_1} = \frac{1}{12} d t_1^3$$

$$I_{x_2} = \frac{1}{12} b t_2^3$$

$$I_{y_2} = \frac{1}{12} t_2 b^3$$

El segundo momento polar del área para cada soldadura está dado por:

$$J_{G_1} = I_{x_1} + I_{y_1} = \frac{t_1 d^3}{12} + \frac{t_1^3 d}{12}$$

$$J_{G_2} = I_{x_2} + I_{y_2} = \frac{b t_2^3}{12} + \frac{b^3 t_2}{12}$$



El centroide del grupo de soldaduras se obtiene como:

$$\bar{x}_G = \frac{A_1 x_1 + A_2 x_2}{A_1 + A_2} \quad y_G = \frac{A_1 y_1 + A_2 y_2}{A_1 + A_2}$$

Las distancias  $r_1$  y  $r_2$  a los centroides  $G_1$  y  $G_2$  desde el centroide  $G$ , se obtienen como:

$$r_1 = \sqrt{\left(\bar{x}_G - x_1\right)^2 + \left(\bar{y}_G - y_1\right)^2}$$

$$r_2 = \sqrt{\left(\bar{x}_G - x_2\right)^2 + \left(\bar{y}_G - y_2\right)^2}$$

Mediante el teorema de Steiner se determina el segundo momento polar de área del grupo de soldaduras

$$J = J_{G_1} + A_1 r_1^2 + J_{G_2} + A_2 r_2^2$$

Este  $J$  se debe usar en la fórmula del cortante secundario  $\tau$  se mide desde  $G$  y  $M$  se calcula con respecto a  $G$ .

El procedimiento inverso se tiene cuando se conoce el esfuerzo cortante permisible y se desea encontrar el tamaño de la soldadura. El proceso usual consiste en calcular un tamaño de soldadura probable y luego hacer iteraciones.

Puesto que  $t_1$  y  $t_2$  son pequeñas con respecto al largo de las soldadura ( $a$  y  $b$ ), se pueden despreciar los términos  $t_1^3/12$  y  $t_2^3/12$ .

Se puede entonces considerar el filete de soldadura como una línea (o área de ancho unidad) y obtener entonces el segundo momento polar unitario  $J_u$  del área.  $J_u$  es entonces independiente del tamaño de la soldadura ( $t$ : garganta).


Se puede relacionar  $J_u$  con  $J$ , mediante la expresión

$$J = t_1 \cdot J_u = \frac{\sqrt{2}}{2} h J_u = 0.707 h J_u$$



## ESTUERZO EN UNIONES SOLDADAS BAJO CARGAS DE FLEXIÓN

En la figura se muestra un voladizo soldado a un soporte mediante soldaduras de filete en la parte superior e inferior.



La fuerza cortante  $V$  produce un cortante primario  $\tau = \frac{V}{A}$   
 donde  $A$ : área total de la garganta.

El momento "M" induce una componente de esfuerzo cortante de  $0.707 \tau$  donde están las soldaduras

$$\tau_n = 0.707 \tau \quad \text{con} \quad \tau = \frac{V}{h \cdot l} \quad \left( \begin{array}{l} \tau = M/r = M/d/2 \\ \tau = 2M/d \\ \tau_n = 1.414 \frac{M}{d \cdot b \cdot h} \end{array} \right)$$

Considerando las soldaduras como líneas, el segundo momento de área unitaria es:  $I_x = \frac{bd^2}{2}$

El segundo momento de área con base en el área de la garganta de la soldadura es:


$$I = 0.707 h I_x = 0.707 h \frac{bd^2}{2} \quad (\text{multiplico por el ancho de la soldadura})$$

Por tanto, el esfuerzo cortante nominal en la garganta es:

$$\tau = \frac{M c}{I} = \frac{M d/2}{I} = \frac{M d/2}{0.707 h b d^2/2} = 1.414 \frac{M}{b d h}$$

Modelo teórico :  $\tau = 1.196 \tau_{\max}$  para  $62.5^\circ$   
 $\tau_{\max} = 1.207$  para  $67.5^\circ$

Algunos ejemplos comunes. (Tabla 9-1 y 9-2)




$$A = 0.707hd$$

$$\bar{x} = 0$$

$$\bar{y} = d/2$$

$$J_u = \frac{d^3}{12}$$

$$I_u = \frac{d^3}{12}$$



$$A = 1.414hd$$


$$\bar{x} = b/2$$

$$\bar{y} = d/2$$

$$J_u = \frac{d(3b^2 + d^2)}{6}$$

$$I_{u(x)} = \frac{d^3}{6}$$

$$I_{u(y)} = \frac{bd^2}{2}$$




$$A = 0.707h(b+d)$$

$$\bar{x} = \frac{b^2}{2(b+d)}$$

$$\bar{y} = \frac{d^2}{2(b+d)}$$

$$J_u = \frac{(b+d)^4 - 6b^2d^2}{12(b+d)}$$

$$I_{u(x)} =$$



$$A = 0.707h(2b+d)$$


$$\bar{x} = \frac{b^2}{(2b+d)}$$

$$\bar{y} = \frac{d}{2}$$

$$J_u = \frac{8b^3 + 6bd^2 + d^3}{12} - \frac{b^4}{2b+d}$$

$$I_{u(x)} = \frac{d^2}{12}(6b+d)$$

$$I_{u(y)} = \frac{2d^3}{3} - 2d^2\bar{x} + (b+2d)\bar{x}^2$$




$$A = 0.707h(2b+2d)$$

$$\bar{x} = \frac{b}{2}$$

$$\bar{y} = \frac{d}{2}$$

$$J_u = \frac{(b+d)^3}{6}$$

$$I_u = \frac{d^2}{6}(3b+d)$$



$$A = 1.414\pi hr$$

$$\bar{x} = d/2 = r$$

$$\bar{y} = d/2 = r$$

$$J_u = 2\pi r^3$$

$$I_u = \pi r^3$$