


EJEMPLO: ESTUERZOS COMBINADOS EN FATIGA

Para un eje de acero A36 1018 estirado en frío de 42 mm de diámetro y espesor 4 mm, que tiene un agujero pasante de 6 mm de diámetro taladrado en dirección transversal, estime el factor de seguridad que protege contra fallas por fatiga y estática para las siguientes condiciones de carga:



A) Torsión completamente reversible de 120 N·m en fase con momento flector completamente reversible de 150 N·m

B) Torsión pulsante de 20 N·m a 160 N·m, y momento flector constante de 150 N·m

SOLUCIÓN - PARTE A

El procedimiento habitual es primero calcular la resistencia y luego los esfuerzos. Posteriormente se relacionan ambos.

1) Datos del material: Tabla A-20, $S_{ut} = 440 \text{ MPa} = 64 \text{ kpsi}$
 $S_y = 370 \text{ MPa} = 54 \text{ kpsi}$

2) Límite de resistencia: $S_e = 0.5 S_{ut} = 220 \text{ MPa}$

3) Factores de Marin

3.1) Factor de superficie: $k_a = 4.51(440)^{-0.265} = 0.899$

3.2) Factor de tamaño:

$$k_b = \left(\frac{d}{7.62}\right)^{-0.107} = \left(\frac{42}{7.62}\right)^{-0.107} = 0.833$$

3.3) Factor de carga: Este factor va aplicado en las expresiones del esfuerzo de Von Mises.

Por lo tanto:

$$S_e = \underbrace{k_a \cdot k_b \cdot k_c \cdot k_d \cdot k_e \cdot k_f(S_e)}_{1.0} = 0.899 \times 0.833 \times 220 = 164.75 \text{ MPa}$$

$$S_e = 165 \text{ MPa}$$

4) Factores de concentración de esfuerzo
Se obtienen de la tabla A-16

$$a/D = 6/42 = 0.14286$$


$$d/D = 34/42 = 0.8095$$

No están disponibles estos factores directamente de la tabla, por tanto debemos interpolar.

Para $d/D = 0.8$, $a/D = 0.125$

$$d/D = 0.8, a/D = 0.150$$

Interpolación Línea



Para Flexión (A, kt)

$$x_1 = 0.125 \quad y_1 = \frac{2}{3}(0.82 - 0.82) + 0.82 = 0.82$$

$$x_2 = 0.150 \quad y_2 = \frac{2}{3}(0.79 - 0.79) + 0.79 = 0.79$$

$$A = 0.82 + (0.143 - 0.125) \left(\frac{0.79 - 0.82}{0.150 - 0.125} \right)$$

$$\boxed{A = 0.7984}$$

Primero para $d/D = 0.8$

$$kt \quad y_2 = \frac{2}{3}(2.41 - 2.32) + 2.32 = 2.38$$

$$y_1 = \frac{2}{3}(2.39 - 2.29) + 2.29 = 2.36$$

$$kt = 2.36 + (0.143 - 0.125) \left(\frac{2.38 - 2.36}{0.150 - 0.125} \right) = 2.374$$

Para torsión (A , k_{ts})

$$\begin{array}{lll} x_1 = 0.125 & y_1 = 0.91 & x = 0.143 \\ x_2 = 0.150 & y_2 = 0.89 & y = A ? \end{array}$$

$$A = 0.91 + (0.143 - 0.125) \left(\frac{0.89 - 0.91}{0.150 - 0.125} \right) = 0.8956$$

$$A = 0.896$$

para este valor de A , $k_{ts} = 1.75$ (directamente de la tabla porque tenemos $A = 0.89$ disponible en la tabla, no es necesario interpolar).

Resumen

	A	$K_t \circ k_{ts}$
Flexión	0.798	2.374
Torsión	0.896	1.750

5) Esfuerzos nominales

5.1) Flexión (De la tabla A-16)


$$\sigma_0 = \frac{M}{W_{\text{neto}}} \quad W_{\text{neto}} = \frac{\pi A}{32 D} (D^4 - d^4) \quad d = D - 2t$$

W_{neto} : valor reducido del módulo de flexión

$$W_{\text{neto}} = \frac{\pi (0.798)}{32 (42)} (42^4 - 34^4) = 3312 \text{ mm}^3$$

$$\sigma_0 = \frac{150 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{mm}}{3312 \text{ mm}^3} = 45.295 \text{ MPa}$$

$\sigma_0 = \sigma_2$: esfuerzo de flexión alternaente



5.2) Torsión

$$J_{\text{Neto}} = \frac{\pi A}{32} (D^4 - d^4) = \frac{\pi (0.896)}{32} (42^4 - 34^4) = 156169 \text{ mm}^4$$

$$\sigma_0 = \frac{T \cdot r}{J_{\text{Neto}}} = \frac{120 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{mm} \times 21 \text{ mm}}{156169 \text{ mm}^4} = 16.136 \text{ MPa}$$

6) Esfuerzos Máximos:

Debemos aplicar los factores de concentración de las fuerzas por fatiga: k_f y k_{fs}

Flexión: figura 6-20 [$r = 3 \text{ mm}$] $S_{UT} = 64 \text{ kpsi}$

$$\hookrightarrow q_f = 0.78$$

Torsión: figura 6-2.1 [$r = 3 \text{ mm}$]; $S_{UT} = 64 \text{ kpsi}$

$$\hookrightarrow q_{fs} = 0.96$$

Con la sensibilidad de la muesca obtenemos los factores k_f y k_{fs}

$$k_f = 1 + q_f (K_{tf} - 1) = 1 + 0.78 (2.374 - 1) = 2.07$$

$$k_{fs} = 1 + q_{fs} (K_{ts} - 1) = 1 + 0.96 (1.750 - 1) = 1.72$$

Ahora aplicamos los factores de concentración a los esfuerzos nominales y obtenemos los esfuerzos máximos para flexión y torsión:

$$\sigma_a = k_f \cdot \sigma_{0a} = 2.07 \times 45.295 = 93.76 \text{ MPa}$$

$$\tau_a = k_{fs} \cdot \tau_{0a} = 1.72 \times 16.136 = 27.75 \text{ MPa}$$

$\sigma_m = \tau_m = 0$: El esfuerzo medio es cero, la carga es completamente reversible.

$$\sigma_a = 94 \text{ MPa}$$

$$\sigma_m = 0$$

$$\sigma_m = 0$$

7) ESTUERZOS DE VON MISES

7.1) Para la componente alterna:

$$\sigma'_a = \sqrt{\sigma_a^2 + 3\sigma_m^2}$$

(esta expresión está particularizada para epis)


$$\sigma'_a = \sqrt{(94)^2 + 3(28)^2} \approx 106 \text{ MPa}$$

OBS: La expresión completa para el esfuerzo plano es:

$$\sigma' = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x\sigma_y + \sigma_y^2 + 3\sigma_{xy}^2}$$

Punto en gráficos de Falla

Gráfico de Falla



$$A(0, 106)$$

$$S_{ut} = 440$$

$$S_e = 165 \text{ MPa}$$

$$\frac{S_a}{S_e} + \left(\frac{S_m}{S_{ut}}\right)^2 = 1$$

$$\left(\frac{S_a}{165}\right) + \left(\frac{S_m}{440}\right)^2 = 1$$

$$S_a = 165 \left(1 - \left(\frac{S_m}{440}\right)^2\right)$$

Factor de Seguridad

$$nf = \frac{\overline{OB}}{\overline{OA}} = \frac{S_e}{\sigma_a} = \frac{165}{106} = 1.56$$

SOLUCIÓN - PARTE B

1) Resistencia del Material:

$$(\text{Igual que para la parte A}) \Rightarrow \sigma_e = 165 \text{ MPa}$$



Se repite lo mismo para las secciones ①, ②, ③ y ④

5) Esfuerzos nominales

5.1) Estados de carga:

- Torsión pulsante $\Rightarrow T_{\max} = 160$; $T_{\min} = 20$ (N·m)

- Flexión constante $\Rightarrow M_{\max} = 150$; $M_{\min} = 150$ (N·m)



5.2) Componentes del esfuerzo (nominal)

$$\sigma_{20} = \frac{T_a \cdot r}{J_{\text{neto}}} = \frac{70 \times 10^3 \times 21}{156169} = 9.413 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{m0} = \frac{T_m \cdot r}{J_{\text{neto}}} = \frac{90 \times 10^3 \times 21}{156169} = 12.102 \text{ MPa}$$

$$\tau_{20} = M_a / W_{\text{neto}} = 0$$

$$\tau_{m0} = M_m / W_{\text{neto}} = \frac{150 \times 10^3}{3312} = 45.290 \text{ MPa}$$

6) Esfuerzos Máximos

6.1) Factores de concentración de esfuerzos:

$$\left. \begin{array}{l} k_f = 2.07 \\ k_{fs} = 1.72 \end{array} \right\} \text{Los mismos que para la parte A}$$

6.2) Esfuerzos Máximos

$$\sigma_2 = k_f \cdot \sigma_{2\phi} = 0$$

$$\sigma_m = k_f \cdot \sigma_{m\phi} = 2.07 \times 45.290 = 93.750 \text{ MPa}$$

$$\tau_2 = k_{fs} \cdot \tau_{2\phi} = 1.72 \times 9.413 = 16.190 \text{ MPa}$$

$$\tau_m = k_{fs} \cdot \tau_{m\phi} = 1.72 \times 12.102 = 20.815 \text{ MPa}$$

A) Componentes de Von Mises

$$\sigma'_2 = \sqrt{\sigma_2^2 + 3\tau_2^2} = \sqrt{(0)^2 + 3(16.190)^2} = 28.06 \text{ MPa}$$

$$\sigma'_m = \sqrt{\sigma_m^2 + 3\tau_m^2} = \sqrt{(93.750)^2 + 3(20.815)^2} = 100.79 \text{ MPa}$$

B) Factor de seguridad de Gerber

$$n_f = \frac{1}{2} \left(\frac{s_u t}{\sigma_m} \right)^2 \frac{\sigma_2}{s_e} \left(1 + \sqrt{1 + \left(\frac{2 \times \sigma_m \times s_e}{s_u t \times \sigma_2} \right)^2} \right)$$

$$n_f = \frac{1}{2} \left(\frac{440}{100.79} \right)^2 \frac{28.06}{165} \left(1 + \sqrt{1 + \left(\frac{2 \times 100.79 \times 165}{440 \times 28.06} \right)^2} \right) = 3.036$$

Factor de seguridad contra fluencia de primer ciclo

$$n_g = \frac{s_g}{\sigma_2 + \sigma'_m} = \frac{370}{28.06 + 100.79} = 2.872 < n_f = 3.036$$

Tallaría por fluencia en el primer ciclo