

Para el eje de la figura estimar la vida de la pieza.
 Considere Acero AISI 1050 estirado en frío (CD)


Tabla A-20 Shigley

$S_{ut} = 690 \text{ MPa} = 100 \text{ Kpsi}$
 $S_y = 580 \text{ MPa} = 84 \text{ Kpsi}$

- Dimensiones en milímetros
- El eje gira y la carga es estacionaria


PARTE 1: ESFUERZOS EN LA PIEZA

1) Diagrama de cuerpo libre, reacciones y diagrama de momento



$R_1 + R_2 = 6.8 \text{ kN}$
 $6.8(250 + 75) = R_2(250 + 75 + 100 + 125)$
 $R_2 = \frac{6.8(250 + 75)}{250 + 75 + 100 + 125}$
 $R_2 = 6.8 \times \frac{325}{550} = 4.0 \text{ kN}$

DIAGRAMA DE MOMENTO



$M_1(x) = R_1 x$
 $M_2(x) = R_1 x - 6.8(x - 325)$

$M_B = 2.8 \times 250 \text{ mm} = 700 \text{ N}\cdot\text{m}$ $M_E = 2.8 \times 325 = 910 \text{ N}\cdot\text{m}$ $M_C = 2.8 \times 425 - 6.8(100) = 510 \text{ N}\cdot\text{m}$

2) Esfuerzos (NOMINALES)

MOMENTO DE INERCIA O MODULO DE SECCION (FLEXION)

$W = \frac{I}{C} = \frac{\pi D^3}{32}$

$W_B = \frac{\pi 32^3}{32} = 3217 \text{ mm}^3$


$W_E = \frac{\pi 38^3}{32} = 5387 \text{ mm}^3$

$W_C = \frac{\pi 35^3}{32} = 4209 \text{ mm}^3$

Fecha:

ESTUERO DE FLEXIÓN

$$\sigma = \frac{M}{W}$$



$$\sigma_B = M_B / W_B$$

$$\sigma_B = \frac{700 \text{ N} \cdot \text{mm} \times 10^3}{3217 \text{ mm}^3}$$

$$\sigma_B = 217.6 \text{ MPa}$$

$$\sigma_E = M_E / W_C$$

$$\sigma_E = \frac{910 \times 10^3}{5387}$$

$$\sigma_E = 168.9 \text{ MPa}$$

$$\sigma_C = M_C / W_C$$

$$\sigma_C = \frac{510 \times 10^3}{4209}$$

$$\sigma_C = 121.2$$

OBS: Los esfuerzos son de flexión completamente invertido

3) CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS

3.1) Factor de concentración de esfuerzos (K_t)

Este factor se obtiene de las tablas en función de la geometría

Tabla a usar: A-15-9 Shigley
(Eje redondo con filete en el hombro en flexión)

Datos para entrar en la tabla: D/d y r/d

	B	E	C
D	38	38	38
d	32	38	35
r	3	-	3
D/d	1.1875	-	1.0857
r/d	0.09375	-	0.085714
K_t	1.65	1	1.68

Fecha:

3.2) Factor de concentración de esfuerzos por fatiga

Este factor depende de la sensibilidad que el material presenta a la muesca

$$K_f = 1 + q(K_t - 1)$$

Gráfico a usar: Figura 6.20 Shigley
Sensibilidad a la muesca aceros sometidos a flexión inversa (q)

Datos para entrar en la tabla: $r = 3 \text{ mm}$
 $S_{ut} = 100 \text{ Kpsi}$

De la tabla se puede leer: $q = 0.85$

ALTERNATIVA: Fórmula de Neuber (FLEXIÓN)

$$q = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{a'}}{r}}$$

donde: $\sqrt{a'} = 0.246 - 3.08 \times 10^{-3} S_{ut} + 1.51 \times 10^{-5} S_{ut}^2 - 2.67 \times 10^{-8} S_{ut}^3$
 S_{ut} en kpsi

1° Determinar $\sqrt{a'}$

$$\sqrt{a'} = 0.246 - 3.08 \times 10^{-3} (100) + 1.51 \times 10^{-5} (100)^2 - 2.67 \times 10^{-8} (100)^3$$

$$\sqrt{a'} = 0.0623 \sqrt{\text{pulg}}$$

2° Relación $\sqrt{a'}/r$

$$\frac{\sqrt{a'}}{r} = 0.0623 \sqrt{\text{pulg}} \div \left(\sqrt{\frac{3}{25.4}} \right) = 0.18128$$

3° Sensibilidad a la muesca

$$q = 1 \div (1 + \sqrt{a'}/r) = \frac{1}{1 + 0.18128} = 0.84654 \approx 0.85$$

Ahora podemos calcular K_f

$$K_f = 1 + q(K_t - 1) \begin{cases} K_f^B = 1 + 0.85(1.65 - 1) = 1.55 \\ K_f^E = 1 + 0.85(1 - 1) = 1.00 \\ K_f^C = 1 + 0.85(1.68 - 1) = 1.58 \end{cases}$$

Fecha:

4) ESTUERZOS MÁXIMOS

Estos se obtienen amplificando los esfuerzos nominales por el factor de concentración por fatiga (K_f)

$$\sigma_B^{\text{MAX}} = K_f^B \sigma_B = 1.55 \times 217.6 \text{ MPa} = 337.3 \text{ MPa}$$

$$\sigma_E^{\text{MAX}} = K_f^E \sigma_E = 1.55 \times 168.9 \text{ MPa} = 168.9 \text{ MPa}$$

$$\sigma_C^{\text{MAX}} = K_f^D \sigma_C = 1.58 \times 121.2 \text{ MPa} = 191.5 \text{ MPa}$$

PARTE 2: LIMITE DE RESISTENCIA A LA FATIGA EN LA PIEZA1) Límite de resistencia a la fatiga en la viga rotativa (S_e)

Este valor depende de los resultados experimentales realizados sobre diferentes materiales.

Para acero podemos utilizar la siguiente relación

$$S_e' = \begin{cases} 0.5 S_{ut} & S_{ut} \leq 200 \text{ kpsi} \\ 100 & S_{ut} > 200 \text{ kpsi} \end{cases}$$

En nuestro caso: $S_{ut} = 100 \text{ kpsi} = 690 \text{ MPa}$

$$S_e' = 0.5 (690) = 345 \text{ MPa}$$

2) Coeficientes de Marin

$$S_e = k_a \cdot k_b \cdot k_c \cdot k_d \cdot k_e \cdot k_f \cdot S_e'$$

$$k_d = k_e = k_f = 1$$

\swarrow Efectos varios
 \rightarrow Confiabilidad
 \rightarrow Temperatura

NO SE CONSIDERAN MODIFICACIONES DEBIDO A ESTOS EFECTOS

Fecha:

2.1) k_a : Factor de superficie (acabado)

Mecanizado = Maquinado o Laminado en frío $\Rightarrow a = 4.51$
 $b = -0.265$

$$k_a = a \cdot S_{ut}^b$$

$$k_a = 4.51 (690)^{-0.265} = 0.798 \quad (\text{Para B, E, C})$$

2.2) k_b : Factor de forma

$$k_b = \left(\frac{d}{7.62} \right)^{-0.107} \quad \text{para } d \leq 51 \text{ (mm)}$$

$$k_b^B = \left(\frac{32}{7.62} \right)^{-0.107} = 0.858$$

$$k_b^E = \left(\frac{38}{7.62} \right)^{-0.107} = 0.842$$

$$k_b^C = \left(\frac{35}{7.62} \right)^{-0.107} = 0.849$$

2.3) k_c : Factor de carga

$$\text{Flexión} \Rightarrow k_c = 1 = k_c^B = k_c^E = k_c^C$$

3) Límite de resistencia a la fatiga en la pieza (S_e)

Se obtiene con los coeficientes de Marin y el límite obtenido en los ensayos de viga rotativa.

$$S_e = \begin{cases} S_e^B = (k_a k_b k_c)^B S_e' = 0.798 \times 0.858 \times 345 = 236 \text{ MPa} \\ S_e^E = (k_a k_b k_c)^E S_e' = 0.798 \times 0.842 \times 345 = 232 \text{ MPa} \\ S_e^C = (k_a k_b k_c)^C S_e' = 0.798 \times 0.849 \times 345 = 234 \text{ MPa} \end{cases}$$

Fecha:

TABLA RESUMEN DE LOS CALCULOS.

	B	E	C	
MOMENTO	700	910	510	N·m
W	3217	5387	4209	mm ³
d	32	38	35	mm
K _t (FLEXIÓN)	1.65	1.00	1.68	—
K _f (FLEXIÓN)	1.55	1.00	1.58	—
σ ₀ (NOMINAL)	217.6	168.9	121.2	MPa
σ _{max}	337.3	168.9	191.5	MPa
K _a	0.798	0.798	0.798	
K _b	0.858	0.842	0.849	
S _e	236	232	234	MPa
S _y	690	690	690	MPa

$$\boxed{S_e < \sigma_{max} < S_y} \quad \sigma_{max} < S_e < S_y \quad \sigma_{max} < S_e < S_y$$

Para el punto (B) los esfuerzos máximos sobrepasan la resistencia límite (S_e). Esto indica que la pieza tiene una vida limitada o finita (< 10⁶). Diagrama S-N

1° Obtener f de Fig 6.18 → f = 0.844 para S_{ut} = 100 kpsi
 2° Calcular "a" de:


$$a = (f S_{ut})^2 / S_e = (0.844 (690))^2 / 236 = 1437 \text{ MPa}$$

3° Calcular "b" de:

$$b = \frac{-1}{3} \log\left(\frac{f S_{ut}}{S_e}\right) = \frac{-1}{3} \log\left(\frac{0.844 (690)}{236}\right) = -0.1308 \text{ MPa}$$

Con los parámetros (f , a y b) se puede obtener una curva analítica del diagrama S-N.
 (Shigley Pág 270, 271)

Diagrama analítico S - N



A partir de esta expresión analítica se puede obtener el número de ciclos hasta la falla.

Para un esfuerzo completamente invertido, como en este caso, $\sigma_{max} = S_f$, por lo tanto:

$$S_f = a N^b$$

$$N = \left(\frac{S_f}{a}\right)^{\frac{1}{b}} = \left(\frac{\sigma_{inv}}{a}\right)^{\frac{1}{b}}$$

Con los datos de este problema

$$N = \left(\frac{337}{1437}\right)^{\frac{1}{-0.1308}} \approx 6.5 \times 10^3 \text{ ciclos}$$